



Маркер ОЗШ 04.070

- 1 | Удлинитель СЗГ 00.3360
- 2 | Штанга ОЗШ 04.170
- 3 | Штифт А.4x30.60С2 DIN 1481 (ГОСТ 14229-93)
- 4 | Шайба С.20.01.10.019 ГОСТ 11371-78
- 5 | Втулка ОЗШ 04.814
- 6 | Осъ 509.046.6383-01
- 7 | Гидроцилиндр МС 40_25x160-4.11 ТУ У 29.3.35432630-002_2010
- 8 | Дроссель СУС 00.682-04
- 9 | Шайба КУН 01.007

- 10 | Ось 509.046.6383
- 11 | Болт М20-6gx200.88.019 ДСТУ ГОСТ 7798:2008
- 12 | Штифт с чекой А 5x32 DIN 11023
- 13 | Штырь СМЕ 20.602-01
- 14 | Гайка М20-6Н.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)
- 15 | Кронштейн СЗГ 00.3330
- 16 | Гайка М8-6Н.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)
- 17 | Гайка М16-6Н.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)
- 18 | Скоба ОЗШ 04.423
- 19 | Болт М16-6gx120.88.019 DIN 931 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)
- 20 | Болт М16-6gx40.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)
- 21 | Упор 509.046.5620
- 22 | Болт М12-6gx110.88.019 DIN931 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)
- 23 | Кронштейн ОЗШ 01.422
- 24 | Гайка М12-6Н.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)
- 25 | Штанга ОЗШ 04.170-01
- 26 | Кронштейн СЗГ 00.3330-01
- 27 | Штуцер ввертной СУС 00.681