



### Валы подъема сошников ОЗШ 00.4430

- 1 | Валы подъема ОЗШ 00.3090
- 2 | Шплинт 6,3x80.019 ГОСТ 397-79
- 3 | Шайба ОЗШ 04.482
- 4 | Вкладыш ОЗШ 00.209
- 5 | Гайка М12-6Н.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)
- 6 | Опора ОЗШ 02.530-01
- 7 | Масленка 1.2.Ц6хр с желтым колпачком ГОСТ 19853-74
- 8 | Болт М12-6gx35.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)
- 9 | Вкладыш ОЗШ 02.102
- 10 | Кронштейн ОЗШ 02.482
- 11 | Вал первичный ОЗШ 02.420-01
- 12 | Вал подъема ОЗШ 00.3080
- 13 | Вал подъема ОЗШ 00.4000
- 14 | Шплинт 3,2x18.019 ГОСТ 397-79

- 15 | Рычаг СЗГ 00.870
- 16 | Штырь С 4.602-03
- 17 | Штырь С 4.601
- 18 | Колпачок СЗА 00.409
- 19 | Пружина 552.6.030
- 20 | Шплинт 5х28.019 ГОСТ 397-79
- 21 | Штырь СЗГ 00.621
- 22 | Шайба С.10.01.10.019 ГОСТ 11371-78
- 23 | Гайка М20-6Н.6.019 DIN 934 (ДСТУ ГОСТ 5915:2008)
- 24 | Болт СЕТ 00.621
- 25 | Кулиса СЗГ 00.205
- 26 | Штырь С4.605-01
- 27 | Шплинт 3,2х20.019 ГОСТ 397-79
- 28 | Кривошип ОЗШ 00.211
- 29 | Тяга СЗГ 00.500