



## Опоры ящика

- 1 | Кронштейн ОЗШ 01.409
- 2 | Болт М10-6gx25.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)
- 3 | Шайба С.10.01.10.019 ГОСТ 11371-78
- 4 | Гайка М10-6Н.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)
- 5 | Шайба С 10.01.10.019 ГОСТ 6958-78
- 6 | Кронштейн ОЗШ 04.411
- 7 | Шайба С.6.01.10.019 ГОСТ 11371-78
- 8 | Болт М6-6gx20.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)
- 9 | Сектор ОЗШ 04.412
- 10 | Гайка М6-6Н.8.019 DIN 980 (ДСТУ ГОСТ 7042:2009)
- 11 | Кронштейн ОЗШ 01.436
- 12 | Болт М10-6gx65.88.019 DIN 931 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)

13 | Болт М12-6gx110.88.019 DIN931 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)

14 | Кронштейн ОЗШ 01.422

15 | Гайка М12-6Н.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)

16 | Кронштейн ОЗШ 01.520

17 | Стойка ОЗШ 01.802

18 | Кронштейн ОЗШ 01.530

19 | Болт М12-6gx100.88.019 ГОСТ 7802

20 | Кронштейн ОЗШ 01.426