



Привод зерновых аппаратов

- 1 | Кольцо 20x1,2 DIN 471 (ДСТУ ГОСТ 13942:2008)
- 2 | Шайба С.20.01.10.019 ГОСТ 11371-78
- 3 | Ролик СУПА 00.016-01
- 4 | Ось СЗГ 00.618Б-01
- 5 | Шайба СГЖ 433
- 6 | Шайба С 10.401
- 7 | Шайба 12 65Г 019 ГОСТ 6402-70
- 8 | Гайка М12-6Н.8.019 DIN 934 (ДСТУ ГОСТ 5915:2008)
- 9 | Втулка СЗГ 00.203
- 10 | Крестовина СЗГ 00.202
- 11 | Звездочка ОЗШ 00.1250

- 12 | Масленка 1.2.Ц6хр с желтым колпачком ГОСТ 19853-74
- 13 | Подшипник СЗГ 00.106
- 14 | Втулка СЗГ 00.002
- 15 | Шайба С 80.407-06
- 16 | Кольцо запорное С 61.601-01
- 17 | Гайка М10-6Н.8.019 DIN 934 (ДСТУ ГОСТ 5915-2008)
- 18 | Шайба 10 65Г 019 ГОСТ 6402-70
- 19 | Шайба С.10.01.10.019 ГОСТ 11371-78
- 20 | Болт М10-6gx35.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)