



Аппараты зерновые СЗГ 00.2450А-02

- 1 | Наконечник Н 127.14.001
- 2 | Семяпровод Трубка 49-Р
- 3 | Гайка М8-6Н.8.019 DIN 934 (ДСТУ ГОСТ 5915:2008)
- 4 | Вставка ОЗШ 00.1270
- 5 | Пружина Н 108.01.601
- 6 | Клапан Н 108.01.006
- 7 | Болт М8-6gx50.88.019 ДСТУ ГОСТ 7802:2008
- 8 | Шпонка Н 108.05.405
- 9 | Катужка Н 108.05.002
- 10 | Шайба Н 108.05.406
- 11 | Корпус Н 108.01.010
- 12 | Хвостовик Н 108.05.001
- 13 | Муфта Н 108.01.001
- 14 | Кольцо 509.046.611

- 15 | Винт Н 108.05.602
- 16 | Винт В.М12х25.45Н.019 DIN 916 (ГОСТ 28964-91)
- 17 | Винт М8х20 45Н.019 DIN 916 (ГОСТ 28964-91)
- 18 | Болт М8х20.88.019 DIN 603
- 19 | Воронка Н 127.14.002
- 20 | Рычаг СЗГ 00.1440
- 21 | Вал СЗГ 00.674
- 22 | Вал СЗГ 00.684
- 23 | Шплинт 5х63.019 ГОСТ 397
- 24 | Рычаг СЗГ 00.1590
- 25 | Клапан СЗГ 00.044А
- 26 | Катушка СЗГ 00.018
- 27 | Заслонка СЗГ 00.4066
- 28 | Болт М8-6гх30.88.019 DIN603 (ДСТУ ГОСТ 7802:2008)
- 29 | Болт М10х40.88.019 DIN 603
- 30 | Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70
- 31 | Шайба С.8х1,4.01.10.019 ГОСТ 11371
- 32 | Гайка М10-6Н.8.019 DIN 934 (ДСТУ ГОСТ 5915-2008)
- 33 | Шайба 10 65Г 019 ГОСТ 6402-70
- 34 | Шайба С.10.01.10.019 ГОСТ 11371-78
- 35 | Циферблат СШЕ 00.201
- 36 | Ручка СЗХ 00.680
- 37 | Кронштейн СШЕ 00.170
- 38 | Дно СЗГ 00.4205
- 39 | Дно СЗГ 00.4205-01
- 40 | Вал СЗГ 00.683-02
- 41 | Вал СЗГ 00.683-01
- 42 | Вал СЗГ 00.609
- 43 | Аппарат СЗГ 00.2420А
- 44 | Аппарат СЗГ 00.2430А