




Поддержка СУС 00.9630

- 1 | Гайка М12-6Н.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)
- 2 | Шайба С.12.01.10.019 ГОСТ 11371-78
- 3 | Болт М12-6gx90.88.019 DIN 931 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)
- 4 | Опора СУС 00.9610
- 5 | Опора СУС 00.9780
- 6 | Прокладка СУС 00.0152
- 7 | Заклёпка 4,0x20-A2/A2 ISO 15983
- 8 | Болт М6-6gx25.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)
- 9 | Прокладка СУС 00.0151
- 10 | Шайба С 6.01.10.019 ГОСТ 6958-78
- 11 | Кронштейн СУС 00.9620

12 | Кронштейн СУС 00.11130

13 | Гайка М20-6Н.04.019 DIN 439 (ДСТУ ГОСТ 5916:2008)

14 | Шайба С 20.01.10.019 ГОСТ 11371-78

15 | Болт М20-6gx140.88.019 DIN 931 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)

16 | Прокладка СУС 00.0153

17 | Гайка М12-6Н.8.019 DIN 985 (ISO 10511)

18 | Шайба С 4.01.10.019 ГОСТ 6958-70