




Сница СУС 00.8700

- 1 | Гайка М20-6Н.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)
- 2 | Кронштейн СУС 00.4830
- 3 | Кронштейн СУС 00.4031
- 4 | Тяга СУС 00.7320
- 5 | Гайка М6-6Н.8.019 DIN 980 (ДСТУ ГОСТ 7042:2009)
- 6 | Стойка СУС 00.8630
- 7 | Штырь СУС 00.5070
- 8 | Ручка СУС 00.5080
- 9 | Подставка СУС 00.10710
- 10 | Гайка М10-6Н.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)
- 11 | Кронштейн СУС 00.4725

- 12 | Болт СУС 00.6181
- 13 | Втулка СУС 00.8262
- 14 | Болт М20-6gx180.88.019 DIN 931 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)
- 15 | Болт М16-6gx110.88.019 DIN 931 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)
- 16 | Кронштейн СУС 00.10250
- 17 | Шплинт игольчатый 5 оцинкованный DIN 11024
- 18 | Палец СУС 00.6264
- 19 | Поперечина СУС 00.10270
- 20 | Втулка СУС 00.8333
- 21 | Шайба СУС 00.4968
- 22 | Шплинт 6,3x100.019 ГОСТ 397-79
- 23 | Гайка М48-6Н.04.019 DIN 937 (ДСТУ ГОСТ 5919:2008)
- 24 | Втулка СУС 00.6198
- 25 | Винт СУС 00.6182
- 26 | Гайка М16-6Н.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)
- 27 | Фиксатор СУС 00.10740
- 28 | Цепь СУС 00.8660
- 29 | Опора СУС 00.6350
- 30 | Гайка М24x2-6Н.6.019 DIN935 (ДСТУ ГОСТ 5918:2008)
- 31 | Шайба с.24.01.10.019 ГОСТ 11371-78
- 32 | Шплинт 5x50.019 ГОСТ 397-79
- 33 | Ручка СУС 00.1520
- 34 | Скоба 2М10x152x160/30.5.56.Ц9хр ОСТ 23.2.10-81
- 35 | Сница СУС 00.8460
- 36 | Кронштейн СУС 00.4397
- 37 | Втулка СУС 00.6096
- 38 | Болт М16-6gx55.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)

- 39 | Болт М16-6gx125.88.019 DIN 931 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)
- 40 | Сница СУС 00.8650
- 41 | Ось СУС 00.679-01
- 42 | Шплинт 6,3x56.019 ГОСТ 397-79
- 43 | Болт М20-6gx240.88.019 DIN 931 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)
- 44 | Ось СУС 00.679-03
- 45 | Шплинт 6,3x80.019 ГОСТ 397-79
- 46 | Ось СУС 00.679-02
- 47 | Ось СУС 00.6261
- 48 | Кронштейн СУС 00.4536
- 49 | Втулка СУС 00.8329
- 50 | Гайка М6-6Н.8.019 DIN 985 (ISO 10511)
- 51 | Гайка М10-6Н.8.019 DIN 985 (ISO 10511)
- 52 | Гайка М16 DIN 985
- 53 | Гайка М20-6Н.8.019 DIN 985 (ISO 10511)
- 54 | Масленка 1.2.Ц6хр с желтым колпачком ГОСТ 19853-74